

**Znalec:** Vladimír MRÁZ  
El.Krásnohorské 30  
323 00 Plzeň

**Žadatel:** Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj  
Schwarzova 27  
301 00 Plzeň  
IČ: 75046962  
Č. objednávky: 6/170012

## **ZNALECKÝ POSUDEK**

**Č.: 2902/18/17**

**o ceně motorového vozidla**

**Typ** : ŠKODA Fabia

**RZ** : 4T9929

Počet listů: 9

Počet předaných vyhotovení: 1

Znalecký posudek je vypracován s využitím metodiky doporučené  
Znaleckým standardem č. I/2005

# 1. NÁLEZ

## 1.1 Identifikace vozidla

Značka a typ vozidla	:	ŠKODA Fabia
Druh vozidla	:	osobní automobi - hatchback - M1
Technický průkaz - serie - číslo	:	UC 195471
TK platná do	:	30.11.2017
Výrobní číslo vozidla (VIN) / rok výroby	:	TMBBC25J883070630
Výrobní číslo motoru	:	neevidováno, typ BXW
Obsah/ druh/ výkon motoru	:	1390 ccm/ zážehový/ 63 kW
Barva	:	červená základní
Druh a rozměr pneu prvomontáže	:	185/60 R 14 82T
Schválení změny proti původnímu dle TP	:	žádné
Registrační značka (SPZ) vozidla	:	4T79929
Datum prvního registrace vozidla	:	5.12.2007
Vlastník vozidla	:	Státní úřad inspekce práce Horní Náměstí 103/2 749 01 Opava
Počet předchozích držitelů	:	1.držitel
Stav počítáče ujetých kilometrů	:	109854 km
Stav ujetých km dle vlastníka	:	109854 km
Údaje na vozidle s údaji v dokumentaci (souhlasí - nesouhlasí)	:	souhlasí

### 1.2 Údaje o opravách a poškození vozidla, opravách hlavních skupin a jejich eventuelních výměnách:

a) podle záznamu v TP	:	nemá
b) podle dokladu držitele	:	nepředloženy
c) podle sdělení žadatele	:	7/2014 byla provedena oprava po dopravní nehodě v hodnotě 138.655,-Kč. Mimo jiné vč. výměny airbagů, sedaček, pásů, př.nápravnice a řízení atd. V současnosti je vozidlo poškozené následkem dopravní nehody, nezpůsobilé provozu.

### 1.3 Výbava vozidla - posouzení, zda odpovídá podle údajů výrobce pro uvedený typ:

Odpovídá - neodpovídá	:	neodpovídá - poškozené následkem dopravní nehody
Neúplná - chybí	:	ano
Mimořádná výbava	:	ano

### 1.4 Prohlídka a zkušební jízda:

Technický stav vozidla zjištěn prohlídkou dne	:	v Plzni 12.4.2017
Za účasti	:	zástupce žadatele o posudek
Zkušební jízda dne	:	neprovedena - vozidlo nezpůsob.provozu
Vozidlo řídil	:	-
Stav vozovky, atmosférické podmínky	:	-
Stabilita vozidla - v přímé jízdě	:	neověřeno
při brzdění provozní brzdou	:	neověřeno

### 1.5 Technický stav jednotlivých skupin vozidla

Motor + spojka	nelze otevřít kapota motoru z důvodu poškození dopravní nehodou (dále jen DN), nelze tudíž vizuálně zjistit případné poškození, při prohlídce byl motor funkční, vykazuje nepravdivý chod, při provozu funkčnost neověřena,
Hodnocení technického stavu	odpovídá délce provozu a počtu uj.km
Převodovka	funkčnost ověřena pouze při poježdění na několik metrů, nelze tudíž určit případné poškození následkem DN
Hodnocení technického stavu	odpovídá délce provozu a počtu uj.km
Zadní náprava	opotřebení, vůle a koroze je úměrné délce provozu, počtu uj.km, a předchozímu poškození DN
Hodnocení technického stavu	odpovídá délce provozu a počtu uj.km
Přední náprava + řízení	opotřebení, vůle a koroze je úměrné délce provozu, počtu uj.km, a předchozí opravě po poškození DN, případné poškození po současné DN nelze zjistit
Hodnocení technického stavu	odpovídá délce provozu a počtu uj.km
Skříň karoserie	značné poškození následkem DN: přední kapota, čelo, maska, LP blatník, částečně PP blatník, LP dveře, přední nárazník vč. výztuh, krytů a ostatního příslušenství, LP dveře, též nelicují přední dveře s blatníky, je tudíž možné poškození výztuh a nosníků poškozených částí a dílů a dílčí vyosení částí karoserie, lak je poškozený, na některých místech přestříkovaný
Hodnocení technického stavu	nadměrné opotřebení
Výbava karoserie	poškozený LP a PP světlomet (PP má utržené držáky), plast LP podběhu, kryty, mířičky, plasty a zámky přední části karoserie, interier je pošpiněný, místy poškozený, nelicují části přestrojové desky, odfené sklo LP dveří, chybí rezerva a veškeré nářadí
Hodnocení technického stavu	nadměrné opotřebení