

Zásah elektrickým proudem u koupajících se rekreatantů

V souvislosti se zásahem elektrického proudu u koupajících se rekreatantů z řad dětí byla provedena Oblastním inspektorátem práce pro Ústecký a Liberecký kraj kontrola u provozovatele kempu JORDÁN Opárno, rekreační středisko v oblasti Opárenského údolí v okrese Litoměřice. Kontrolou bylo zjištěno, že špatný stav a nevhodné provedení elektrických rozvodů pro bazénové filtrační jednotky byly příčinou mimořádné události, při níž došlo k zásahu elektrickým proudem rekreovaných dětí. Dále bylo kontrolou zjištěno, že nebyla provedena výchozí revize na připojení bazénové technologie na síť nízkého napětí, nebyly pravidelně prováděny revize elektrické instalace v areálu kempu a nebyla zajištěna pravidelná a řádná údržba technických zařízení (neupevněná odbočná krabice v prostoru kuchyně, neoznačený rozvaděč výstrahou, nezakrytované osvětlovací těleso apod.). Provozovateli za tato porušení hrozí ve správním řízení pokuta.