

č.j.: 29859/5.42/21-36
sp.zn.: I5-2021-1343

PROTOKOL O KONTROLE

příčin a okolností smrtelného pracovního úrazu a z účasti při šetření na místě úrazového děje provedené podle § 5 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o inspekci práce“) v rozsahu ustanovení § 3 zákona o inspekci práce pořízený ve smyslu ustanovení § 9 písm. f) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, (dále jen „kontrolní řád“), Oblastním inspektorátem práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích (dále jen „oblastní inspektorát práce“).

Kontrola byla zahájena dne 26.10.2021, prvním kontrolním úkonem: předložení průkazu

Kontrolu vykonali inspektoři:

Karel Pokorný, průkaz inspektora č. 000054 - vedoucí kontrolní skupiny
Mgr. Pavel Štuma, průkaz inspektora č. 001321, inspektor
Ing. Radim Kuss, průkaz inspektora č. 001765, inspektor

Kontrolovaná osoba:

Jednota, spotřební družstvo v Jindřichově Hradci

Sídlo: sídliště Vajgar 595, Jindřichův Hradec, 377 01

IČ: 00031879

(dále jen „kontrolovaná osoba“)

Za kontrolovanou osobu se provedení kontroly zúčastnil/a:

Ing. Radim Kláška, předseda představenstva, člen statutárního orgánu
[redacted], vedoucí [redacted] zaměstnanec kontrolované osoby
[redacted], vedoucí [redacted] zaměstnanec kontrolované osoby

Kontrola byla provedena dne: 26.10.2021, 02.11.2021, 24.11.2021

kontrolované pracoviště: JEDNOTA, spotřební družstvo

adresa: (prodejna) č.p. 12, 378 04 Chlum u Třeboně

Poslední kontrolní úkon předcházející vytvoření protokolu: Vyhodnocení dodatečně zaslaných podkladů dne 12.4.2022.

U kontrolované osoby působí: Základní odborová organizace Odborového svazu pracovníků obchodu.

O zahájení kontroly byl informován zástupce odborového orgánu [redacted] dne 1. 11. 2021.

Předmět kontroly:

- dodržování povinností vymezených v ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, se zaměřením zejména na
 - dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce
 - dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti provozu technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví a právních předpisů o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení

dodržování pracovněprávních předpisů dle ustanovení § 3 zákona o inspekci práce v souvislosti se vznikem pracovního úrazu

pana/paní:

[redacted]
Datum narození: [redacted]

Zaměstnání úrazem postiženého: Prodavači smíšeného zboží

Délka pracovního zařazení, při kterém došlo k úrazu: 0 let 1 měsíců

Zraněná osoba je: Zaměstnanec v pracovním poměru

Úraz:

Datum: 26.10.2021 hod. a min.: 9:00

Datum úmrtí: 26.10.2021

Zraněná osoba odpracovala od začátku pracovního výkonu (počet hodin): 3:00

Druh zranění: Akutní otravy

Zraněná část těla: hrudník včetně vnitřních orgánů

Celkový počet zraněných osob: 1
z toho smrtelně: 1

Místo, kde k úrazu došlo:

kotelna, Jednota Chlum u Třeboně

Popis události

Dne 26. 10. 2021 nastoupil pan [redacted] do práce v 6,00 hodin, od počátku směny pracoval na prodejním úseku. Pan [redacted] byl zaměstnavatelem současně pověřen obsluhou plynové kotelny. V průběhu pracovní směny šel vynést koš s odpady. Když si vedoucí prodejny paní [redacted] všimla, že se pan [redacted] dlouho nevrací, šla se podívat kde se nachází. Když při obhlídce vstoupila do kotelny, uviděla pana [redacted] ležet na zemi v bezvědomí bez známek života. Ihned zavolala rychlou záchrannou službu, pak na základě informace pracovníka záchranné služby požádala kolemjdoucího p. [redacted] o pomoc při provádění masáže srdce pana [redacted]. Oživování bylo prováděno v kotelně. V průběhu oživování p. [redacted] paní [redacted] omdlela, k vědomí přišla až později v sanitce záchranné služby, pan [redacted] zdravotní potíže neměl. Pan [redacted] a paní [redacted] se nadýchali oxidu uhelnatého, pan [redacted] otravu oxidem uhelnatým nepřežil.

Doklady předložené ke kontrole:

1. Pracovní smlouva uzavřená mezi zaměstnavatelem a zraněným ze dne 25. 6. 2021 včetně změn ze dne 30. 8. 2021 a 1. 10. 2021 - KOPIE
2. Záznam o pracovním úrazu zraněného č. záznamu 3/21 - KOPIE
3. Protokol o provedení vstupní instruktáže o BOZP zraněného ze dne 25. 6. 2021 - KOPIE
4. Doklad o provedeném školení BOZP vedoucích zaměstnanců prodejen ze dne 9. 2. 2021 včetně osnovy školení - KOPIE
5. Doklady o lékařské prohlídce zraněného ze dne 30. 1. 2018 a ze dne 22. 6. 2021 - KOPIE
6. Rizika možného ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců kontrolované osoby - KOPIE
7. Stanovení rizikových faktorů prodejen COOP ze dne 28. 3. 2014 - KOPIE
8. Doklad o zařazení prací do kategorií ze dne 12. 8. 2013 - KOPIE
9. Evidence pracovní doby zraněného za říjen 2021 (evidence docházky) - KOPIE
10. Zásady pro poskytování OOPP, č. předpisu 1/16/5 z 19. 12. 2016, včetně dokladu o vydání OOPP zraněnému - KOPIE
11. Doklad o ustanovení osoby odpovědné za provoz plynového zařízení ([redacted]) ze dne 1. 7. 2007 - KOPIE
12. Doklad o způsobilosti topiče k obsluze nízkotlakých kotlů ([redacted]) ze dne 25. 7. 2012 včetně zápisu o zkoušce - KOPIE
13. Protokol o provedené práci - doklad o provedeném proškolení zaměstnanců [redacted] a [redacted] (školení topičů pro kotle na plynná paliva) vystavený dne 9. 10. 2019 firmou JHTECHNIK s.r.o., Jindřichův Hradec - KOPIE
14. Harmonogram revizí a ročních odborných prohlídek plynového zařízení - KOPIE
15. Dokumentace plynové kotelny prodejny Chlum u Třeboně (dál jen kotelna), č. zakázky 3/09 - osazení kondenzačního kotle a předávací protokol ze dne 16. 2. 2009 - KOPIE
16. Zpráva o revizi plynového zařízení kotelny provedená před uvedením kotelny do provozu ze dne 15. 12. 2008 -

KOPIE

17. Záruční list a doklad o provedené montáži kotle ACV PRESTIGE 120 SOLO ze dne 5. 12. 2008 - KOPIE
18. Protokol o kontrole spalinových cest před uvedením kotelný do provozu ze dne 12. 2. 2009 - KOPIE
19. Zpráva o provozní revizi plynového zařízení kotelný ze dne 22. 11. 2019 - KOPIE
20. Zápis o provedení odborné prohlídky plynové kotelný (spojeno s kontrolou plynového zařízení) ze dne 23. 9. 2021; předchozí zápis ze dne 30. 9. 2020 - KOPIE
21. Doklad o kontrole a čištění spalinové cesty z 14. 9. 2021 - KOPIE
22. Zpráva o revizi elektrického zařízení prodejny Chlum u Třeboně ze dne 13. 10. 2021 - KOPIE
23. Zpráva o revizi hromosvodu prodejny Chlum u Třeboně ze dne 13. 10. 2021 - KOPIE
24. Projektová dokumentace „Zateplení prodejny Jednota v Chlumu u Třeboně“ - KOPIE
25. Zápis o předání a převzetí díla „Zateplení prodejny Jednot v Chlumu u Třeboně“ ze dne 31. 8. 2021 - KOPIE
26. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu plynového kotle ACV PRESTIGE 120 SOLO - KOPIE
27. Směrnice č. 1/21/7 k zajišťování úkolů na úseku BOZP ze dne 22. 11. 2021 - KOPIE
28. Mimořádná opatření přijatá po smrtelném úrazu [redacted], dokument ze dne 8. 2. 2022 - KOPIE

Vyžádané a nepředložené doklady ke kontrole:

- Doklad o kontrole - servisní prohlídce plynového kotle ACV PRESTIGE 120 SOLO
- Provozní řád plynové kotelný
- Provozní deník plynové kotelný
- Platný doklad o způsobilosti Josefa Matouška k obsluze nízkotlakých kotlů - osvědčení

Průběh kontroly, zjištěné skutečnosti:

Kontrola byla zahájena dne 26. 10. 2021 inspektorem OIP Mgr. Pavlem Šturmou, předložením průkazu č. 001321 Ing. Radimu Klaškoví, předsedovi představenstva Jednota, spotřební družstvo v Jindřichově Hradci, Vajgar 595, Jindřichův Hradec III, 377 01 Jindřichův Hradec.

Při zahájení kontroly byla vyžádána potřebná dokumentace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vztahující se ke kontrole příčin a okolností vzniku události. Tato dokumentace byla doložena v průběhu kontroly.

Prohlídka místa vzniku úrazu

Prohlídka místa vzniku úrazu (plynová kotelná prodejny kontrolované osoby na adrese Třeboňská 12, Chlum u Třeboně, osazena kondenzačním plynovým kotlem ACV PRESTIGE SOLO 120 s výkonem 115 kW a odstaveným nepoužívaným kotlem VSB 1) byla provedena dne 26. 10. 2021 inspektorem OIP Mgr. Pavlem Šturmou a dne 2. 11. 2021 inspektorem OIP Karlem Pokorným. Dne 2. 11. 2021 se kontroly dále zúčastnil inspektor čekatel Ing. Radim Kuss na základě pověření.

Dne 26. 10. 2021 byla kontrola provedena za přítomnosti Ing. Radima Klašky, předsedy představenstva a dne 2. 11. 2021 za přítomnosti [redacted], vedoucího [redacted].

Při prohlídce byla pořízena fotodokumentace, která je přílohou tohoto protokolu. Dále byla použita fotodokumentace získaná od Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Jindřichův Hradec, Oddělení hospodářské kriminality, Nádražní 567/II, 377 46 Jindřichův Hradec.

Použité podkladové materiály

Podkladem k provedení kontroly byla především dokumentace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vztahující se ke kontrole příčin a okolností vzniku události doložené kontrolovanou osobou. Rovněž byly využity informace získané od Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Jindřichův Hradec, Oddělení hospodářské kriminality, Nádražní 567/II, 377 46 Jindřichův Hradec, dále byly využity skutečnosti uvedené ve znaleckém posudku o technickém posouzení bezpečnostních parametrů plynové kotelný v objektu prodejny Jednoty v Chlumu u Třeboně ze dne 9. 12. 2021 a skutečnosti uvedené ve znaleckém posudku č. 686/2022 - posouzení spalinové cesty předmětné kotelný.

Školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, informace a pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, seznámení s riziky

Kontrolovaná osoba (zaměstnavatel) zajistila panu [redacted] a dalším zaměstnancům prodejny Chlum u Třeboně školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž mohou přijít zaměstnanci do styku naposledy dne 9. 2. 2021.

Způsobilost pana [redacted] k obsluze nízkotlakých kotlů

Kontrolovaná osoba doložila doklad o způsobilosti pana [redacted] k obsluze nízkotlakých kotlů ze dne 25.

7., 2012 včetně zápisu o zkoušce podle vyhlášky č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách. Vzhledem k tomu, že platnost osvědčení je podle § 14 odst. 5 uvedené vyhlášky pět let ode dne jeho vydání, není doložené osvědčení platné. K této věci kontrolovaná osoba sdělila, že se pan [redacted] účastnil školení topičů pro kotle na plynná paliva naposledy dne 9. 2019 u firmy JHTECHNIK s.r.o., Jindřichův Hradec, což bylo doloženo protokolem o provedené práci - doklad o provedeném proškolení zaměstnanců [redacted] a [redacted] (školení topičů pro kotle na plynná paliva) vystavený dne 9. 10. 2019 firmou JHTECHNIK s.r.o., Jindřichův Hradec. Zápis o zkoušce ani osvědčení pana [redacted] nebyly doloženy.

Pan [redacted] byl dlouholetým zaměstnancem družstva ve funkci vedoucího prodejny Chlum u Třeboně. Při výkonu této funkce současně vykonával v topném období funkci topiče. Ve funkci vedoucího prodejny skončil k 30. 4. 2021. S účinností od 25. 6. 2021 byla s panem [redacted] uzavřena nová pracovní smlouva v prodejně Chlum u Třeboně, jejíž účinnost byla dodatky ze dne 30. 8. 2021 a ze dne 1. 10. 2021 postupně prodloužena do 31. 12. 2021.

Zdravotní způsobilost

Kontrolovaná osoba zajistila panu [redacted] lékařskou prohlídku naposledy dne 22. 6. 2021. Předchozí lékařské prohlídky se pan [redacted] podrobil dne 30. 1. 2018, v lékařské zprávě vystavené MUDr. [redacted] je uvedeno, že pan [redacted] je schopen pracovat ve funkci topiče.

Pracovní režim

Podle doložené evidence pracovní doby za říjen 2021 nebyl pan [redacted] před vznikem úrazu nadlimitně zatěžován přesčasovou prací, stanovená délka odpočinku mezi směnami byla dodržena.

Používání OOPP

Pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) má kontrolovaná osoba vypracovanou dokumentaci č. 1/16/5 ze dne 19. 12. 2016. Seznam OOPP přidělovaných zaměstnancům je zřejmý z uvedené dokumentace, převzetí OOPP je příslušnými zaměstnanci podepsáno.

Přítomnost alkoholu nebo návykových látek úrazem postiženého zaměstnance

Při šetření nebylo prokázáno, že byl pan [redacted] v době úrazu pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.

Instalace plynového kotle ACV PRESTIGE SOLO 120 a jeho uvedení do provozu

Instalace kotle byla provedena podle projektové dokumentace „Nákupní středisko Chlum u Třeboně - osazení kondenzačního kotle, zakázka č. 3/09 z ledna 2009“.

Kotel byl připevněn na stávající komínové těleso, odvod spalin byl napojen na vložku plast BRILON o průměru 120, umístěnou v komínovém tělese. Komínové těleso mělo čtyři průduchy, jeden průduch byl osazen AL vložkou o průměru 200 mm, na kterou byl napojen dříve používaný kotel na pevná paliva typu VSB 1, druhý průduch byl osazen vložkou plast BRILON o průměru 120 mm, na kterou byl napojen kotel ACV PRESTIGE SOLO 120, ostatní průduchy nebyly využity. Výška komínu nad střechou byla 10 m. Kotel byl instalovaný tak, že odebíral spalovací vzduch z prostoru kotelní, spaliny byly odváděny do venkovního prostoru spalinovou cestou (podle ČSN EN 1749 - Třídění spotřebičů plyných paliv podle způsobu přivádění spalovacího vzduchu a odvádění spalin se jednalo o spotřebič v provedení B). Podle doloženého návodu výrobce kotle ACV PRESTIGE SOLO 120 bylo možno kotel zapojit tak, aby přívod spalovacího vzduchu byl napojen z venkovního prostoru, tím by se jednalo podle ČSN EN 1749 o spotřebič v provedení C. Tato možnost nebyla využita.

Před uvedením kotle do provozu byla vystavena zpráva o revizi plynového zařízení kotelní ze dne 15. 12. 2008, byla provedena kontrola spalinové cesty a vystaven protokol o kontrole spalinových cest před uvedením kotelní do provozu ze dne 12. 2. 2009. Po montáži kotle PRESTIGE 120 SOLO byl dne 5. 12. 2008 vystaven záruční list a doklad po provedené montáži kotle ze dne 5. 12. 2008. V době instalace kotle byl podle výše uvedené projektové dokumentace kotelní přívod spalovacího vzduchu v kotelně zajištěn přirozeným způsobem otvorem ze šachty pro výtah popelnic nad podlahou z venkovního prostoru a výdechem do větracího průduchu pod stropem kotelní.

Provedení kotelní a připojení kotle v době vzniku úrazu pana [redacted]

Kontrolou bylo dále zjištěno, že od dubna 2021 prováděl zhotovitel MS STAVMONT s.r.o., Senotín 34 na základě objednávky kontrolované osoby stavební úpravy objektu „Zateplení prodejny Jednota v Chlumu u Třeboně“. Práce spočívaly v zateplení obvodových konstrukcí budovy, zateplení střechy objektu, výměna otvorových výplní budovy, výměna osvětlení apod. Součástí úprav bylo i snížení (ubourání) zděného komínu, který měl výšku asi 10 m nad střechou, na současnou výšku 1,5 m (obrázek č. 11).

Po odbourání části komínu byla hlava komínu opatřena oplechováním z pozinkovaného plechu (obrázek č. 12), doplněná pozinkovanou rourou o průměru 120 mm a délce přibližně 300 mm, na kterou byla napojena svislá komínová vložka plast BRILON o průměru 120 pro odtah spalin od plynového kotle ACV PRESTIGE 120.

Práce byly ukončeny v srpnu 2021 a dne 31. 8. 2021 byl mezi kontrolovanou osobou a zhotovitelem pořízení zápis o předání a převzetí díla.

Kontrolovaná osoba následně zajistila:

- Odbornou prohlídku kotelny a kontrolu plynového zařízení dne 23. 9. 2021, provedl [REDAKCE] revizní technik plynového zařízení, závěr prohlídky a kontroly ze dne 23. 9. 2021 zní, že zařízení je schopno bezpečného provozu.
- Kontrolu - čištění spalinové cesty dne 14. 9. 2021, provedl [REDAKCE] revizní technik spalinových cest. V závěru dokumentu o provedení kontroly a čištění spalinové cesty ze dne 14. 9. 2021 je uvedeno, že komín a odtah spalin svým provedením a materiálem odpovídá ČSN 73 4201. Dále je uvedeno: „Na základě provedené kontroly a zjištěných skutečností vyslovuji souhlas k dalšímu užívání shora popsaného zařízení do 14. 9. 2022“.

Dále bylo zjištěno, že napojení vodorovné části kouřovodu od plynové kotle do svislé komínové vložky plast BRILON 120 bylo provedeno patním kolenem (obrázek č. 5), **svislá komínová vložka však nebyla napojena na vodorovnou část kouřovodu od kotle, ale byla sesunutá do vybíracího otvoru ve spodní části komínového tělesa na vrstvu sazí pevných úsad (obrázek č. 9).** Kouřovod od kotle tak nebyl připojen na svislou komínovou vložku a vyústěval do komínového tělesa. Odtah spalin tak byl pravděpodobně zajištěn prostřednictvím komínového tělesa v mezeře mezi komínovou vložkou a stávajícím průchodem pouzdra jednovrstvého zděného komína. Možnost proudění vzduchu však byla odstraněna překrytím průduchů oplechováním hlavy komína (obrázek č. 12) při provádění stavebních úprav.

Po uvedení spotřebiče do provozu se spaliny s vysokým obsahem oxidu uhelnatého vracely do kotelny a tím došlo k otravě pana [REDAKCE] a přiotrávení paní [REDAKCE]

Jak je výše uvedeno, kontrolovaná osoba zajistila po provedených stavebních úpravách kontrolu - čištění spalinové cesty dne 14. 9. 2021, kontrolu provedl [REDAKCE] revizní technik spalinových cest. V závěru dokumentu o provedení kontroly a čištění spalinové cesty ze dne 14. 9. 2021 je uvedeno, že komín a odtah spalin svým provedením a materiálem odpovídá ČSN 73 4201. Dále je uvedeno: „Na základě provedené kontroly a zjištěných skutečností vyslovuji souhlas k dalšímu užívání shora popsaného zařízení do 14. 9. 2022“.

Kontrolovaná osoba dále zajistila odbornou prohlídku kotelny a kontrolu plynového zařízení ze dne 23. 9. 2021, provedl [REDAKCE] revizní technik plynového zařízení, závěr prohlídky a kontroly zní, že zařízení je schopno bezpečného provozu.

Při provedené kontrole a čištění spalinové cesty a odborné prohlídce kotelny nebyly uvedenými revizními techniky v oblasti větrání a zajištění odtahu spalin zjištěny nedostatky.

Pokud se jedná o přívod vzduchu pro spalování a potřebného tahu kotlů bylo při prohlídce kotelny provedené dne 26. 10. 2021 a následně dne 2. 11. 2021 inspektory OIP zjištěno, že původní otvor pro přívod vzduchu ze šachty pro výtah popelnic nad podlahou z venkovního prostoru o rozměrech 114 x 118 cm byl zaslepen (zakryt) sádkokartonovou deskou, kde mezi podlahou a deskou byla mezera o výšce od 1 cm do 2 cm po celé šířce desky, tj. 118 cm (obrázek č. 10). Kdo a kdy provedl zaslepení otvoru pro přívod vzduchu nebylo zjištěno.

Odvod vzduchu z kotelny byl dříve zajištěn otvorem pod stropem kotelny, o rozměrech 35x 35 cm, který vyústěval do větracího průduchu v komínovém tělese. Při provádění výše uvedených stavebních úprav v roce 2021 bylo provedeno oplechování hlavy komínového tělesa, čímž došlo k uzavření větrací cesty.

Podle zápisu o provedení odborné prohlídky kotelny ze dne 23. 9. 2021 byla výměna vzduchu v kotelně a přívod spalovacího vzduchu zajištěna přirozeným způsobem - otvorem ze šachty pro výtah popelnic nad podlahou z venkovního prostoru a výdechem do větracího průduchu pod stropem kotelny. V době vzniku úrazu pana [REDAKCE] toto neodpovídalo skutečnosti.

Co se týče kouřovodu, kterým byl kotel ACV PRESTIGE Solo 120 připojen na svislou vložku BRILON (obrázek č. 5), je ve znaleckém posudku č. 686/2022 - posouzení spalinové cesty předmětné kotelny uvedeno, že kouřovod nebyl od počátku vybaven kontrolním otvorem a tudíž spalinová cesta nebyla v rozporu s ČSN 73 4201 (Komíny a kouřovody — Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv, platné od ledna 2008) kontrolovatelná a čistitelná.

Protože používání kotelny z výše uvedených důvodů bezprostředně ohrožovalo životy a zdraví osob, vyslovil inspektor oblastního inspektorátu Mgr. Pavel Šturma, os. ev. č. 8412 v 14:00 hodin dne 27.10. 2021 ústní zákaz používání výše uvedené plynové kotelny do doby, než bude kotelnou způsobilá k bezpečnému a život a zdraví neohrožujícímu použití. Téhož dne bylo vydáno Oblastním inspektorátem práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích písemné rozhodnutí, kterým byl vydán zákaz používání výše uvedené kotelny.

Opatření přijatá kontrolovanou osobou proti opakování pracovních úrazů

Kontrolovaná osoba přijala tato opatření:

· Dne 22.11.2021 byl aktualizován a vydán soubor vnitropodnikových směrnic k zajištění úkolů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a organizační směrnice plánu první pomoci (traumatologický plán). Dne 23.11.2021 bylo provedeno mimořádné školení bezpečnosti práce a požární ochrany na pracovištích, a to vedoucích zaměstnanců prodejen, velkoobchodu v Dačicích, dopravy a výroby, provozářů a řidičů v J. Hradci a dne 24.11.2021 všech zaměstnanců ústředí. Součástí školení bylo praktické zaškolení první pomoci názornou ukázkou pracovníkem Červeného kříže. Školení proběhla za účasti osoby odborně způsobilé panem Ing. [REDAKCE] Následně bylo provedeno školení zaměstnanců přímo na prodejnách ve dnech 13., 14., 15., 16., 17. a 22.12.2021, velkoobchod

Dačice 12.1.2022, supermarket Jihlava 12.1 2022.

· Bylo provedeno opětovné proškolení pracovníků obsluhujících plynové kotle a kotle na tuhá paliva s výkonem do 50 kW a všech pracovníků obsluhujících plynové spotřebiče. Dále byly osazeny detektory oxidu uhelnatého na všech čtyřech kotelnách s výkonem nad 50 kW a u kotlů typu B a C.

· Kotelna v nákupním středisku Chlum u Třeboně č.p. 12 byla kompletně přestavěna. Vzhledem k zateplení objektu není potřebný výkon kotle nad 100 kW. Byly osazeny dva kotle o výkonu do 50 kW, a tím přešla kotelna z režimu kotlen do místnosti s plynovými kotli. Přesto že to není předpisy požadováno, je v místnosti s plynovými kotli instalováno zabezpečovací zařízení na úrovni kotelny. Dne 22.12.2021 byla v nákupním středisku obnovena dodávka tepla.

· Předseda družstva se spojil s paní [REDAKCE], vdovou po panu [REDAKCE], se kterou projednal vzniklou situaci na osobním jednání dne 9.11.2021. Na tomto jednání byla paní [REDAKCE] podána informace o nárocích pozůstalých vyplývajících ze Zákoníku práce. Bez ohledu na výsledek šetření jí spotřební družstvo poskytlo finanční náhradu.

Kontrolní zjištění:

1. Při kontrole provedené dne 26.10. 2021 u kontrolované osoby Jednota, spotřební družstvo v Jindřichově Hradci, sídlem sídliště Vajgar 595, Jindřichův Hradec III, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ: 000 31 879 bylo zjištěno, že plynová kotelna III. kategorie prodejny kontrolované osoby na adrese Třeboňská 12, Chlum u Třeboně, osazená plynovým kotlem ACV PRESTIGE SOLO 120 s výkonem 115 kW a odstaveným nepoužívaným kotlem VSB 1 byla provozována tak, že nebylo zajištěno její účinné odvětrávání, tzn. do prostoru v němž jsou umístěny kotle nebyl zajištěn dostatečný přívod vzduchu potřebný pro spalování, popř. pro vyrovnaní komínového tahu a pro nutnou výměnu vzduchu, a to takovým způsobem, že způsob větrání dále nesmí negativně ovlivnit funkci hořáků a odvádění spalin.
Podle § 6 odst. 1 a 2 vyhlášky ČÚBP č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách musí být prostory kotlen a prostory související s provozem kotlen účinně větrány. Do prostorů, kde jsou umístěny kotle, musí být zajištěn dostatečný přívod vzduchu potřebný pro spalování a větrání neuzavíratelným otvorem u podlahy kotlen. Odvod vzduchu z kotlen musí být zajištěn alespoň jedním otvorem u stropu kotlen, popřípadě odváděcím potrubím do venkovního prostoru tak, aby bylo zajištěno dostatečné proudění vzduchu a nebyla negativně ovlivňována funkce hořáků a odvodů spalin.
Podle § 2 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“) platí, že zaměstnavatel je povinen zajistit, aby pracoviště byla prostorově a konstrukčně uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro zaměstnance z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci odpovídaly bezpečnostním a hygienickým požadavkům na pracovní prostředí a pracoviště a aby byly v souladu s prováděcími právními předpisy.
Takovým prováděcím předpisem pro provoz nízkotlakých kotlen je vyhláška ČÚBP č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách. Současně se uplatní česká technická norma ČSN 07 0703 ve znění změny Z1 Kotelny se zařízením na plyná paliva (dále jen „ČSN 07 0703“). ČSN 07 0703 zpřesňuje zásady větrání kotlen čl. 6 tak, že musí být účinně větrány za všech provozních režimů.
Do prostorů, ve kterých jsou umístěny kotle, musí být zajištěn dostatečný přívod vzduchu potřebný pro spalování, popř. k vyrovnaní komínového tahu a pro požadovanou výměnu vzduchu. Způsob větrání nesmí negativně ovlivnit funkci hořáků a odvádění spalin.
Prostory musí být větrány rovnoměrně s přihlédnutím k vlastnostem použitého plynného paliva, přičemž musí být zajištěn patřičný průtok větracího vzduchu s minimální intenzitou větrání 0,5 l/h, a to za všech provozních podmínek. Konkrétní podmínky větrání musí být dány výpočtem, který musí být součástí projektové dokumentace kotelny, a to spolu s výpočtem potřebného množství vzduchu pro účinné spalování a potřebného tahu kotle, kotlů. Zjištěné skutečnosti jsou v rozporu s ustanovením
- § 2 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
2. V plynové kotelně prodejny kontrolované osoby na adrese Třeboňská 12, Chlum u Třeboně, osazené kondenzačním plynovým kotlem ACV PRESTIGE SOLO 120 s výkonem 115 kW, nebyl v době kontroly dne 2. 11. 2021 k dispozici provozní řád (podle nařízení vlády č. 101/2005 Sb. příloha bod 12.3. musí být písemně zpracován provozní řád kotelny, který musí obsahovat předepsané náležitosti a být v kotelně trvale k dispozici). Tím nebyla splněna povinnost stanovená
- § 2 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
- § 4 odst. 1 příloha bod přílohy 12.3 nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

3. Kontrolovaná osoba nezajistila pro provoz kontrolované kotelny provozované na adrese Třeboňská 12, Chlum u Třeboně, osazené kondenzačním plynovým kotlem ACV PRESTIGE SOLO 120 s výkonem 115 kW vedení provozního deníku, jak požaduje § 13 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 91/1993 Sb. a ČSN 38 6405 čl. 45 a 46. Kontrolovaná osoba tak nepřijala všechna příslušná opatření k prevenci rizik vyplývajících z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nesplnila tím povinnost stanovenou

- § 102 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů
- § 4 odst. 2 nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

4. Kontrolovaná osoba nezajistila u plynového kotle ACV PRESTIGE SOLO 120 s výkonem 115 kW provozovaného v plynové kotelně prodejny kontrolované osoby na adrese Třeboňská 12, Chlum u Třeboně ve lhůtě nejméně 1x za rok kontroly - servisní prohlídky stanovené návodem výrobce k instalaci, obsluze a údržbě předmětného kotle. Poslední servisní prohlídka byla provedena v dubnu 2014 (doloženo štítkem o provedení prohlídky na kotli). Požadovaný dokument o provedení platné roční servisní prohlídky nebyl při kontrole doložen. Tím nebyla splněna povinnost stanovená

- § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

5. Kontrolovaná osoba pověřila pana [REDAKCE] datum narození [REDAKCE] obsluhou plynového kondenzačního kotle ACV PRESTIGE SOLO 120 s výkonem 115 kW, provozovaného v kotelně prodejny kontrolované osoby na adrese Třeboňská 12, Chlum u Třeboně. Kontrolovaná osoba doložila doklad o způsobilosti pana [REDAKCE] k obsluze nízkotlakých kotlů ze dne 25. 7. 2012 včetně zápisu o zkoušce podle vyhlášky č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách. Vzhledem k tomu, že platnost osvědčení je podle § 14 odst. 5 vyhlášky uvedené vyhlášky pět let ode dne jeho vydání, není doložené osvědčení platné. (K této skutečnosti kontrolovaná osoba sdělila, že se pan [REDAKCE] účastnil naposledy dne 9. 10. 2019 školení topičů pro kotle na plynná paliva u firmy JHTECHNIK s.r.o., Jindřichův Hradec, což bylo doloženo protokolem o provedené práci - doklad o provedeném proškolení topičů pro kotle na plynná paliva vystavený dne 9. 10. 2019 firmou JHTECHNIK s.r.o., Jindřichův Hradec). Zápis o zkoušce ani osvědčení pana [REDAKCE] nebyly doloženy. Tím nebyla splněna povinnost stanovená

- § 103 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů
- § 12 písm. e) vyhlášky č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách

Nedílnou součástí tohoto protokolu je dílčí protokol č.j.: 29859/5.42/21-3 ze dne 15.11.2021.

Poučení:

Kontrolovaná osoba může ve smyslu ustanovení § 13 kontrolního řádu podat oblastnímu inspektorátu práce námitky proti kontrolnímu zjištění ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole. Námitky se podávají písemně, musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním. V opačném případě budou námitky zamítnuty jako nedůvodné.

Jihlava dne 15.4.2022

Za oblastní inspektorát práce:

Karel
Pokorný

Digitálně podepsal
Karel Pokorný
Datum: 2022.04.19
14:36:55 +02'00'

Karel Pokorný
vedoucí kontrolní skupiny

Mgr. Pavel
Šturma

Digitálně podepsal
Mgr. Pavel Šturma
Datum: 2022.04.19
10:00:56 +02'00'

Mgr. Pavel Šturma
inspektor

Ing. Radim Kuss

Digitálně podepsal Ing. Radim Kuss
Datum: 2022.04.19 12:46:52 +02'00'

Ing. Radim Kuss
inspektor

Rozdělovník:
1x kontrolovaná osoba
1x oblastní inspektorát práce

Přílohy protokolu:

- Dílčí protokol
- Fotodokumentace

**Oblastní inspektorát práce
pro Jihočeský kraj a Vysočinu**
Vodní 21, 370 06 České Budějovice, IČ 75046962
telefon: +420 950 179 511, fax: +420 950 179 505, e-mail: epodatelna.budejovice@suip.cz
ID: n7wefgn

č.j.: 29859/5.42/21-3
sp.zn.: I5-2021-1343

DÍLČÍ PROTOKOL

podle ustanovení § 8 písm. b) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o inspekci práce“), o zákazu dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. f) bod 1 zákona o inspekci práce při kontrole vydaný inspektorem Oblastního inspektorátu práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích, příslušným podle ustanovení § 6 odst. 5 zákona o inspekci práce.

Kontrola byla zahájena dne: 26.10.2021

Kontrolu vykonal inspektor: Mgr. Pavel Šturma, č. průkazu 0011321

Kontrolovaná osoba:

Jednota, spotřební družstvo v Jindřichově Hradci
Sídlo: sídliště Vajgar 595, Jindřichův Hradec, 377 01
IČ: 00031879
(dále jen „kontrolovaná osoba“)

Za kontrolovanou osobu byl při vydání zákazu přítomen:
Ing. Radim Kláška, předseda představenstva, člen statutárního orgánu

Kontrolní zjištění:

Při kontrole provedené dne 26.10. 2021 u kontrolované osoby Jednota, spotřební družstvo v Jindřichově Hradci, sídlem sídliště Vajgar 595, Jindřichův Hradec III, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ: 000 31 879 bylo zjištěno, že plynová kotelná III. kategorie prodejny kontrolované osoby na adrese Třeboňská 12, Chlum u Třeboně, osazená plynovým kotlem ACV PRESTIGE SOLO 120 s výkonem 115 kW a odstaveným nepoužívaným kotlem VSB 1 byla provozována tak, že nebylo zajištěno její účinné odvětrávání, tzn. do prostoru v němž jsou umístěny kotle nebyl zajištěn dostatečný přívod vzduchu potřebný pro spalování, popř. pro vyrovnání komínového tahu a pro nutnou výměnu vzduchu, a to takovým způsobem, že způsob větrání dále nesmí negativně ovlivnit funkci hořáků a odvádění spalin.

Podle § 6 odst. 1 a 2 vyhlášky ČÚBP č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách musí být prostory kotlen a prostory související s provozem kotlen účinně větrány. Do prostorů, kde jsou umístěny kotle, musí být zajištěn dostatečný přívod vzduchu potřebný pro spalování a větrání neuzavíratelným otvorem u podlahy kotlen. Odvod vzduchu z kotlen musí být zajištěn alespoň jedním otvorem u stropu kotlen, popřípadě odváděcím potrubím do venkovního prostoru tak, aby bylo zajištěno dostatečné proudění vzduchu a nebyla negativně ovlivňována funkce hořáků a odvodů spalin.

Podle § 2 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“) platí, že zaměstnavatel je povinen zajistit, aby pracoviště byla prostorově a konstrukčně uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro zaměstnance z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci odpovídaly bezpečnostním a hygienickým požadavkům na pracovní prostředí a pracoviště a aby byly v souladu s prováděcími právními předpisy.

Takovým prováděcím předpisem pro provoz nízkotlakých kotlen je vyhláška ČÚBP č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách. Současně se uplatní česká technická norma ČSN

07 0703 ve znění změny Z1 Kotelny se zařízením na plynná paliva (dále jen „ČSN 07 0703“). ČSN 07 0703 zpřesňuje zásady větrání kotelů čl. 6 tak, že musí být účinně větrány za všech provozních režimů. Do prostorů, ve kterých jsou umístěny kotle, musí být zajištěn dostatečný přívod vzduchu potřebný pro spalování, popř. k vyrovnání komínového tahu a pro požadovanou výměnu vzduchu. Způsob větrání nesmí negativně ovlivnit funkci hořáků a odvádění spalin.

Prostory musí být větrány rovnoměrně s přihlédnutím k vlastnostem použitého plynného paliva, přičemž musí být zajištěn patřičný průtok větracího vzduchu s minimální intenzitou větrání 0,5 l/h, a to za všech provozních podmínek. Konkrétní podmínky větrání musí být dány výpočtem, který musí být součástí projektové dokumentace kotelny, a to spolu s výpočtem potřebného množství vzduchu pro účinné spalování a potřebného tahu kotle, kotlů. Zjištěné skutečnosti jsou v rozporu s ustanovením

§ 2 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

Zákaz byl vydán na pracovišti: JEDNOTA, spotřební družstvo na adrese: (prodejna) č.p. 12, 378 04, Chlum u Třeboně

Ústní zákaz podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. f) bod 1 zákona o inspekci práce byl vydán dne 27.10.2021 ve 14:00 hod takto:

Účastníku řízení: Jednota, spotřební družstvo v Jindřichově Hradci, sídlem sídliště Vajgar 595, Jindřichův Hradec III, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ: 000 31 879 (dále „účastník řízení“) se zakazuje používání kotelny III. kategorie s jmenovitým výkonem plynového kotle 115 kW na adrese JEDNOTA, spotřební družstvo, Třeboňská 12, Chlum u Třeboně, budova s číslem popisným, způsob užití: objekt občanské vybavenosti na parcele p.č. st. 156/2 vedené katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec osazené plynovým kotlem ACV PRESTIGE SOLO 120 s výkonem 115 kW a odstaveným nepoužívaným kotlem VSB 1.

Zákaz používání výše specifikované nízkotlaké kotelny III. kategorie platí od předání předmětné kotelny Policií ČR, která po provedení úkonů podle zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, předá objekt zpět účastníku řízení, do doby, než bude zajištěn bezpečný a zdravý neohrožující provoz předmětné kotelny.

Rozhodnutí o zákazu v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 písm. f) bod 1 zákona o inspekci práce bylo kontrolované osobě písemně oznámeno bez zbytečného odkladu téhož dne pod č.j.29770/5.30/21. Písemné rozhodnutí bylo doručeno dne 29.10.2021. Rozhodnutí je vykonatelné od okamžiku oznámení, případné odvolání nemá odkladný účinek. Odvolání nebylo podáno, proto dne 12.11.2021 nabylo předmětné rozhodnutí také právní moci.

Doklady a písemnosti, o které se zákaz opírá:

- Doklad o provedení kontroly - čištění spalínové cesty kontrolované kotelny, ulice Třeboňská 12, Chlum u Třeboně ze dne 14. 9. 2021
- Zpráva o revizi o plynového zařízení kontrolované prodejny ulice Třeboňská 12, Chlum u Třeboně ze dne 22. 11. 2019
- Osvědčení o způsobilosti topiče k obsluze nízkotlakých kotlů [redacted], datum narození [redacted] ze dne 25. 7. 2012
- Zápis o provedené zkoušce způsobilosti k samostatné obsluze nízkotlakých teplovodních kotlů na spalování plynných pevných paliv [redacted] ze dne 25. 7. 2012
- Zpráva o revizi elektrického zařízení kontrolované prodejny ze dne 13. 10. 2021
- Zpráva o revizi hromosvodů kontrolované prodejny ze dne 13. 10. 2021
- Projektová dokumentace „Zateplení prodejny jednota v Chlumu u Třeboně z ledna 2021 (průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva, půdorys střechy, výpis venkovních dveří)

Další zjištěné skutečnosti:


Kontrola byla provedena v souvislosti se smrtelným pracovním úrazem zaměstnance kontrolované osoby pana [REDAKCE] nar. [REDAKCE] ke kterému došlo v plynové kotelně III. kategorie prodejny kontrolované osoby na adrese Třeboňská 12, Chlum u Třeboně, osazené plynovým kotlem ACV PRESTIGE SOLO 120 s výkonem 115 kW a odstaveným nepoužívaným kotlem VSB 1.

Při kontrole bylo zjištěno, že kotelna byla provozována tak, že nebylo zajištěno její účinné odvětrávání, tzn. do prostoru v němž jsou umístěny výše uvedené kotle nebyl zajištěn dostatečný přívod vzduchu potřebný pro spalování, popř. pro vyrovnání komínového tahu a pro nutnou výměnu vzduchu, a to takovým způsobem, že tento způsob větrání dále nesmí negativně ovlivnit funkci hořáků a odvádění spalin.

Protože takovéto používání kotelny z důvodů níže uvedených bezprostředně ohrožovalo životy a zdraví osob, vyslovil inspektor oblastního inspektorátu Mgr. Pavel Šturma, os. ev. č. 8412 v 14:00 hodin dne 27.10. 2021 ústní zákaz použití výše uvedené kotelny III. kategorie s jmenovitým výkonem 115 kW a odstaveným nepoužívaným kotlem VSB 1 na adrese JEDNOTA, spotřební družstvo, Třeboňská 12, Chlum u Třeboně, a to od okamžiku, kdy bude kotelna předána k zpět užívání účastníku řízení do doby, než bude způsobilá k bezpečnému a život a zdraví neohrožujícímu použití.

Jihlava, dne 23.11.2021

Za Oblastní inspektorát práce


Karel Pokorný
inspektor inspekce II

Oblastní inspektorát práce
pro Jihočeský kraj a Vysočinu
Vodní 21
370 05 České Budějovice
-42-

Poučení:

Dílčí protokol je nedílnou součástí protokolu o kontrole. Proti dílčímu protokolu nelze podat samostatně námítky proti kontrolnímu zjištění.

Rozdělovník:

1x kontrolovaná osoba
1x oblastní inspektorát práce

č.j.: 29859/5.42/21-38
sp.zn.: I5-2021-1343

VYŘÍZENÍ NÁMITEK NADŘÍZENÝM

Ve věci námitek proti kontrolnímu zjištění u kontrolované osoby: **Jednota, spotřební družstvo v Jindřichově Hradci, se sídlem sídliště Vajgar 595, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 00031879** (dále jen „kontrolovaná osoba“), učiněných dopisem ze dne 3.5.2022, č.j. 29859/5.42/21-37, podaných proti protokolu o kontrole č.j. 29859/5.42/21-36 ze dne 15.4.2022, vedoucí oddělení inspekce Oblastního inspektorátu práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích (dále jen „oblastní inspektorát práce“) rozhodl podle § 14 odst. 1 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, takto:

Námítky kontrolované osoby uvedené v dopise ze dne 3. 5. 2022 **se zamítají**.

Odůvodnění

Vaše námítky proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu č.j. 29859/5.42/21-36 ze dne 15.4.2022 byly oblastnímu inspektorátu práce doručeny v zákonné lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole. Námítky byly podány písemně, oprávněnou osobou a je z nich zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují a jsou tudíž způsobilé k jejich vyřízení.

Ve Vašem vyjádření k protokolu č.j. 29859/5.42/21-36 upřesňujete kontrolní zjištění k bodům č. 2 a 3 protokolu o kontrole, a to, že počátkem února 2021 a následně 23. 9. 2021, kdy byla prováděna odborná prohlídka kotelný, byly provozní řád a provozní deník v kotelně k dispozici.

Podle bodu 2 uvedeného v protokolu o kontrole nebyl v době kontroly dne 2. 11. 2021 v plynové kotelně prodejny kontrolované osoby na adrese Třeboňská 12, Chlum u Třeboně, osazené kondenzačním plynovým kotlem ACV PRESTIGE SOLO 120 s výkonem 115 kW, k dispozici provozní řád; podle nařízení vlády č. 101/2005 Sb. příloha bod 12.3. musí být písemně zpracován provozní řád kotelný, který musí obsahovat předepsané náležitosti a být v kotelně trvale k dispozici.

Dle bodu 3 protokolu o kontrole kontrolovaná osoba nezajistila pro provoz kotelný provozované na adrese Třeboňská 12, Chlum u Třeboně, osazené kondenzačním plynovým kotlem ACV PRESTIGE SOLO 120 s výkonem 115 kW vedení provozního deníku, jak požaduje § 13 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 91/1993 Sb. a ČSN 38 6405 čl. 45 a 46.

Uvedená námítka se zamítá z důvodu, že OIP vyzval kontrolovanou osobu ve smyslu zákona č. 255/2012 Sb. § 8 písmeno c) o doložení provozního řádu a provozního deníku kontrolované kotelný, což je uvedeno v záznamu o zahájení kontroly č.j. 29859/5.42/21-2 ze dne 2. 11. 2021. Provozní řád ani provozní deník v průběhu kontroly však doloženy nebyly.

Ve Vašem vyjádření k protokolu č.j. 29859/5.42/21-36 se dále vyjadřujete ke kontrolním zjištěním k bodu č. 5 protokolu o kontrole, že pan [redacted] se zúčastnil dne 9. 10. 2019 školení topičů na kotle na plyná paliva provedené firmou JHTECHNIK s.r.o., Jindřichův Hradec. Touto firmou bylo vystaveno osvědčení a předáno přímo panu [redacted], proto ho družstvo nemělo k dispozici.

V bodu č. 5 protokolu o kontrole je uvedeno, že kontrolovaná osoba pověřila pana [redacted], datum narození [redacted] obsluhou plynového kondenzačního kotle ACV PRESTIGE SOLO 120 s výkonem 115 kW, provozovaného v kotelně prodejny kontrolované osoby na adrese Třeboňská 12, Chlum u Třeboně. Kontrolovaná osoba doložila doklad o způsobilosti pana [redacted] k obsluze nízkotlakých kotlů ze dne 25. 7. 2012 včetně zápisu o zkoušce podle vyhlášky č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách. Vzhledem k tomu, že platnost osvědčení je podle § 14 odst. 5 vyhlášky uvedené vyhlášky pět let ode dne jeho vydání, není doložené osvědčení platné; K této skutečnosti kontrolovaná osoba sdělila, že se pan [redacted] účastnil naposledy dne 9. 10. 2019 školení topičů pro kotle na plyná paliva u firmy JHTECHNIK s.r.o., Jindřichův Hradec, což bylo doloženo protokolem o provedené práci - doklad o provedeném proškolení topičů pro kotle na plyná paliva vystavený dne 9. 10. 2019 firmou JHTECHNIK s.r.o., Jindřichův Hradec. Zápis o zkoušce ani osvědčení pana [redacted] nebyly doloženy.

Námítka se zamítá, a to z důvodu, že OIP vyzval kontrolovanou osobu ve smyslu zákona č. 255/2012 Sb. § 8 písmeno c) o doložení zápisu o zkoušce a osvědčení pana [redacted] k obsluze nízkotlakých kotlů, což je uvedeno v záznamu o zahájení kontroly č.j. 29859/5.42/21-2 ze dne 2. 11. 2021. Zápis o zkoušce ani osvědčení pana [redacted] v průběhu kontroly doloženy nebyly.

Nedostatky zůstávají nezměněny.

České Budějovice, 10.5.2022

Za oblastní inspektorát práce:

Mgr.

Stanislav

Vávra

Digitálně podepsal

Mgr. Stanislav

Vávra

Datum: 2022.05.10

07:54:25 +02'00'

Mgr. Stanislav Vávra
vedoucí oddělení inspekce

Rozdělovník:

1x kontrolovaná osoba

1x oblastní inspektorát práce