

**Oblastní inspektorát práce
pro Jihočeský kraj a Vysočinu**

Vodní 1629/21, 370 06 České Budějovice, IČ 75046962

telefon: +420 950 179 511, fax: +420 950 179 505, e-mail: budejovice@suip.cz, ID DS: n7wefgn

č.j.: 3269/5.42/25-16

sp.zn.: I5-2025-176

PROTOKOL O KONTROLE

příčin a okolností pracovního úrazu vyžadujícího hospitalizaci delší než 5 dní a z účasti při šetření na místě úrazového děje provedené podle § 5 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o inspekci práce“) v rozsahu ustanovení § 3 zákona o inspekci práce pořízený ve smyslu ustanovení § 9 písm. f) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, (dále jen „kontrolní řád“), Oblastním inspektorátem práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích (dále jen „oblastní inspektorát práce“).

Kontrola byla zahájena dne 27.01.2025, prvním kontrolním úkonem: předložení průkazu

Kontrolu vykonali inspektoři:

Mgr. David Kostohryz, průkaz inspektora č. [REDACTED] - vedoucí kontrolní skupiny

Bc. Richard Ptáčník, průkaz inspektora č. [REDACTED] inspektor

Mgr. Monika Dohnalová, průkaz inspektora č. [REDACTED] pověření, inspektor

Ing. Tomáš Musil, průkaz inspektora č. [REDACTED] pověření, inspektor

Kontrolovaná osoba:

[REDACTED]

(dále jen „kontrolovaná osoba“)

Za kontrolovanou osobu se provedení kontroly zúčastnil/a:

[REDACTED]

Kontrola byla provedena dne: 27.01.2025, 28.01.2025, 30.01.2025, 06.03.2025

kontrolované pracoviště: [REDACTED]

adresa: [REDACTED]

Poslední kontrolní úkon předcházející vytvoření protokolu: předložení protokolů o předání staveniště zhotovitelům aktivních na staveništi 27.1.2025 osobou povinnou dne 21.03.2025.

U kontrolované osoby nepůsobí odborová organizace, rada zaměstnanců nebo zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Předmět kontroly:

- dodržování povinností vymezených v ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, se zaměřením zejména na
 - dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce

dodržování pracovněprávních předpisů dle ustanovení § 3 zákona o inspekci práce v souvislosti se vznikem pracovního úrazu

pana/paní:

[REDACTED]

Datum narození: [REDACTED]

Zaměstnání úrazem postiženého: Montéři, mechanici a opraváři elektrických zařízení

Délka pracovního zařazení, při kterém došlo k úrazu: 0 let 0 měsíců

Zraněná osoba je: Zaměstnanec v pracovním poměru

Úraz:

Datum: 27.01.2025 hod. a min.: 7:45

Zraněná osoba odpracovala od začátku pracovního výkonu (počet hodin): 0:45

Druh zranění: Zlomeniny kostí

Zraněná část těla: dolní končetiny bez bližší specifikace

Celkový počet zraněných osob: 1
s hospitalizací delší než 5 dní: 1

Místo, kde k úrazu došlo:

výtahová šachta

Popis události

Pád do výtahové šachty. Zraněný nalezen na dně výtahové šachty, vzhledem k bolestem nebyl schopen popsat co se stalo. Volána 155, která jej převezla do nemocnice - patrně zlomenina obou nohou.

Doklady předložené ke kontrole:

1. [redacted] - dohoda o provedení práce, předávací protokol OOP, potvrzení o absolvování školení BOZP, stavební práce, obsluha nářadí - KOPIE
2. Plán BOZP a PO - Stavba BD Čtyři Dvory, ul. Generála Klapálka - KOPIE
3. Evidence o pracovním úrazu, včetně drobných poranění zaměstnance - [redacted] - KOPIE
4. Vyjádření kontrolované osoby - p. [redacted] - ze dne 28.1.2025 - KOPIE
5. Protokol orientační dechové zkoušky, Identifikace nebezpečí a opatření k jejich odstranění - BD Čtyři Dvory, protokol o předání staveniště - kompletní provedení silnoproudu, slaboproudu, přípojky NN objektů SO02 a SO03 a rozvodů VO - KOPIE
6. Zápis o předání staveniště (pracoviště), seznámení s pracovištěm a převzetí stavby - KOPIE
7. Elektronický inspekční deník za období 23.1.2025 (e-mail od osoby povinné ze dne 7.3.2025; j.i. OIP5-2025-8015; 3269/5.42/25-11) - KOPIE
8. Plán BOZP, aktualizace č. 12 (e-mail od osoby povinné ze dne 7.3.2025; j.i. OIP5-2025-8015; 3269/5.42/25-11) - KOPIE
9. Elektronický inspekční deník za období 21.1.2025 (e-mail od osoby povinné ze dne 10.3.2025; j.i. OIP5-2025-8055; 3269/5.42/25-12) - KOPIE
10. Úřední záznam - fotokopie vyžádaných a předložených dokumentů z místního šetření dne 6.3.2025 - KOPIE
11. Plné moci pro pana [redacted] stavbyvedoucího (osobně od osoby povinné ze dne 6.3.2025; j.i. OIP5-2025-9678; 3269/5.42/25-13) - KOPIE
12. Záznam ve stavebním deníku ze dne 27.1.2025 (osobně od osoby povinné ze dne 6.3.2025; j.i. OIP5-2025-9678; 3269/5.42/25-13) - KOPIE
13. Technické postupy fy. [redacted] - Výstavba bytového domu Čtyři Dvory (osobně od osoby povinné ze dne 6.3.2025; j.i. OIP5-2025-9678; 3269/5.42/25-13) - KOPIE
14. Protokol o předání staveniště fy. [redacted] dne 15.11.2025 (osobně od osoby povinné ze dne 6.3.2025; j.i. OIP5-2025-9678; 3269/5.42/25-13) - KOPIE
15. Informování koordinátora BOZP o zvolených pracovních a technologických postupech - [redacted] ze dne 17.12.2025 (osobně od osoby povinné ze dne 6.3.2025; j.i. OIP5-2025-9678; 3269/5.42/25-13) - KOPIE
16. Vstupní školení BOZP, práce ve výškách, PO - osnova, prezenční listiny (osobně od osoby povinné ze dne 6.3.2025; j.i. OIP5-2025-9678; 3269/5.42/25-13) - KOPIE
17. Záznam uz kontrolního dne koordinátora BOZP č. 6 z 28.1.2025 (osobně od osoby povinné ze dne 6.3.2025; j.i. OIP5-2025-9678; 3269/5.42/25-13) - KOPIE
18. Záznam z kontrolního dne koordinátora BOZP č. 5 ze dne 21.1.2025 (osobně od osoby povinné ze dne

6.3.2025; j.i. OIP5-2025-9678; 3269/5.42/25-13) - KOPIE

19. Revizní zpráva o revizi elektrické instalace - stavební rozvody na parcele č. 2099/201 (osobně od osoby povinné ze dne 6.3.2025; j.i. OIP5-2025-9678; 3269/5.42/25-13) - KOPIE

20. Protokoly o předání staveniště Bytové domy Čtyři Dvory České Budějovice přítomných na staveništi 27.1.2025 (e-mail od osoby povinné ze dne 20.3.2025; č.j. 3269/5.42/25-14) - KOPIE

Průběh kontroly, zjištěné skutečnosti:

Dne 27.1.2025 ve 7:40 hodin na pracovišti - hrubá stavba bytového komplexu A5 v Českých Budějovicích, parcelní číslo 2099/198, který se nachází mezi sídlištěm Vltava a Máj za Hokejovým centrem Pouzar, došlo k pracovnímu úrazu zaměstnance [REDAKCE]. Uvedený je zaměstnancem subjektu [REDAKCE].

Zahájení kontroly za účelem zjišťování okolností a příčin vzniku pracovního úrazu zaměstnance [REDAKCE] bylo provedeno dne 27.1.2025 v 11:10 hodin Mgr. Davidem Kostohryzem, inspektorem, a to předložením průkazu číslo [REDAKCE] kontrolované osoby [REDAKCE], který byl na místě poučen a převzal písemné poučení k zahájené kontrole.

Šetření na místě úrazového děje bylo provedeno inspektory Mgr. Davidem Kostohryzem a Bc. Richardem Ptáčníkem, v den zahájení kontroly za účasti jednatele kontrolované osoby [REDAKCE].

Vstup do rozestavěného objektu, kde se nachází pracoviště kontrolované osoby, je z jižní strany stavby. V době zahájení kontroly nejsou instalována okna ani dveře, což znamená, že staveniště je přístupné a otevřené. Prostor je osvětlen přirozeným světlem pronikajícím skrz otvory pro okna a dveře.

Kontrolou bylo zjištěno, zaměstnanec [REDAKCE] spadl do výtahové šachty, a to jedním z otvorů, kdy po zahájení kontroly byl otvor v 1. podzemním podlaží volně přístupný (výška okolo 1 m na dno šachty) a v 1. nadzemním patře byl otvor jen překryt, ale zábrana nebyla nijak zajištěna (výška okolo 4 m na dno šachty), ve 4. nadzemním patře byl otvor volně přístupný bez zábrany (výška okolo 13 m na dno šachty; případná odstraněná zábrana nebyla v přístupové chodbě k otvoru do výtahové šachty uložena stranou) a v patře 5. byla zábrana tvořena prkny mezi kterými je dostatečný prostor, kterým by bylo možné projít (výška okolo 16 m na dno šachty), zbylé otvory byly zakryty a zajištěny proti vstupu, a to přiloženou sítí z kovu ukotvenou dráty k samotné konstrukci šachty. Následně bylo od přítomných osob zjištěno, že s největší pravděpodobností k pádu zaměstnance mělo dojít ze 4. patra budovy. Dále bylo zjištěno, že se na dně výtahové šachty nachází poškozený buben s částečně navinutým elektrickým kabelem o celkové délce 50 metrů a konec kabelu vede do 1. nadzemního podlaží, kde dle dostupných informací je jediné místo, kde je možné zapojit elektrické zařízení.

Kontrolou bylo dále zjištěno, že zaměstnanec [REDAKCE] vykonával práce elektromontéra a pomocného pracovníka (drážkování kabelových tras, vysekávání kabelových šliců, vykružování kapes pro EI krabice, úklid sutě a další stavební přípomoce) pro kontrolovanou osobu [REDAKCE] a to na základě dohody o provedení práce uzavřené dne 13.1.2025.

Ke vzniku pracovního úrazu zaměstnance [REDAKCE] kontrolovaná osoba uvedla: *"... že dnes okolo 7:40 hodin seděl ve své pracovní buňce, kdy za ním ve spěchu přiběhli dělníci jiné sub. dodavatelské společnosti, tiho jej upozornili že došlo k úrazu osoby, následně [REDAKCE] zavolal na linku 155 a vyčkal jejího příjezdu, kdo jej upozornil si nepamatuje, tyto osoby nezná, následně zjistil že zraněný je jeho podřízený, dále uvedl, že dnes jeho podřízený, mezi nimi i [REDAKCE] (zraněná osoba), nastoupili do zaměstnání a od 07:00 pokračovali v pracích, kdy se jedná o přípravu a montáž elektroinstalace, dnešní ráno stěhovali materiál a vybavení z 5. a 4. patra budovy, kde již veškeré práce dokončili během víkendu, dnes tyto přenášeli do 2. patra kde měli v pracích pokračovat, dále uvedl, že nikdo z jeho podřízených o události nic neví, všimli si až křiku osoby ležící v 1. podzemním podlaží".*

Dále doplnila, že technologický postup drážkování v písemné formě není, existuje pouze obecný technologický postup, specifikace je sdělována ústně. Existuje ústní dohoda o "tahání" kabelů prostupy pro stoupačky, tedy mimo výtahovou šachtu. Zda toto existuje v písemné formě nevěděla. Dále doplnila, že vstupní školení BOZP řeší individuálně pohovorem, vč. instruktáže s náradím, přítomen je v případě potřeby i rodilý mluvčí.

Zraněný zaměstnanec [REDAKCE] k výkonu práce a úrazu ze dne 27.1.2025 uvedl, cituji: "K samotné události, tedy mého pádu do výtahové šachty ze dne 27. ledna 2025 uvádím, že toho dne v ranních hodinách jsem v době někdy po 07:00 hodině začal pracovat na stavbě. Myslím, že jsem byl ve 3. nebo ve 4. nadzemním patře. Byl jsem u otvoru výtahové šachty, odkud jsem chtěl ze 2. patra vytáhnout elektrický prodlužovací kabel. Nepamatuji si, zda otvor do výtahové šachty byl zabezpečen mříží či prkny, nebo zda tam nic nebylo. To si už opravdu nepamatuji. Začal jsem ten elektrický prodlužovací kabel vytahovat nahoru, když se najednou zasekl a já jsem za něj silněji zatáhnul, přičemž jsem ztratil rovnováhu a spadnul na dno výtahové šachty. Pád jsem si způsobil sám. Myslím, že v době před pádem jsem nahoře na patře byl sám. Co si pamatuji, tak během toho pádu dolů jsem si ještě stihl rukami krýt hlavu. Na otázku, zda jsem v době před nástupem do zaměstnání či během jeho výkonu požil nějaké alkoholické nápoje uvádím, že nikoliv. Potom si už jen pamatuji, že se mě snažili z té výtahové šachty vyprostit."

Zraněný zaměstnanec ještě doplnil, cituji: "Pan [REDAKCE] (pozn. jednatel kontrolované osoby) mi výslovně zakázal, abych elektrický prodlužovací kabel a další vytahoval přes výtahovou šachtu. Byl to jeho ústní pokyn, nebylo to nikde napsané... řekl, abych kabel vytahoval přes takovou malou šachtu." (pozn. svislé odpadní potrubí - "stoupačky")

Kontrolovaná osoba v průběhu kontroly k zaměstnanci [REDAKCE] předložila:

- dohodu o provedení práce se zaměstnancem ze dne 13.1.2025
- předávací protokol OOP - potvrzení o převzetí pracovní přílby, reflexní vesty s označením loga zaměstnavatele, ochranné pracovní brýle, chrániče sluchu - špunty do uší, respirátor, ochrannou obuv
- potvrzení o absolvování vstupního školení BOZP, obsluhou náradí, stavebními pracemi s ověřením znalostí pohovorem
- protokoly o provádění namátkových kontrol orientačních dechových zkoušek
- dokument "Identifikace nebezpečí a opatření k jejich odstranění"
- informování koordinátora BOZP o zvolených pracovních a technologických postupech zhotovitele z 17.12.2024
- protokol o předání a převzetí staveniště bytové domy Čtyři Dvory České Budějovice - kompletní provedení silnoproudu, slaboproudu, přípojky NN objektů S002 a S003 a rozvodů VO
- doklad o seznámení s pracovištěm a převzetí stavby - zaměstnanec [REDAKCE] seznámen 14.1.2025

Koordinátor BOZP [REDAKCE], číslo osvědčení [REDAKCE] jako osoba povinná, předložil dne 6.3.2025 (zhotovena fotodokumentace):

- záznam z kontrolního dne koordinátora BOZP č. 6 ze dne 21.1.2025 - v bodu 3.3 - Upozornění na nedostatky v dodržování požadavků na BOZP při provádění prací na staveništi nebo v nedodržování plánu: nové závady v plánu BOZP, cituji:
 - KOO informoval zhotovitele o nově nalezených nedostatcích v oblasti BOZP. Zhotovitel [REDAKCE] Stále nedodržuje pravidelnou kontrolu a neodstraňuje opakované a trvalé závady na SO 02. Požaduje každý den kontrolovat výtahové šachty, zda jsou zabezpečeny proti pádu přidrátkovanou kari sítí, nebo dřevěným zábradlím a jeho kombinací. Všechny otvory v podlaze zajištěny dřevěnou deskou, která je zajištěna proti posunu a zábrany z výstražné pásky, nebo dřevěnou zábranou, nebo zábradlím na všech vstupech na terasu a balkony.
 - Upozorňuji na dlouhodobý nepořádek na celé stavbě. Navrhuji bezpodmínečný úklid celé stavby.
- záznam z kontrolního dne koordinátora BOZP č. 6 ze dne 28.1.2025 - nové závady v plánu BOZP, bod 2. Informování zhotovitelů o nově zjištěných nedostatcích v oblasti BOZP na stavbě koordinátorem BOZP a činnostech KOO na stavbě ve znění: "6.2 Nová závada - volné okraje nejsou zajištěny proti pádu osazením konstrukce ochrany proti pádu, porušený předpis: Příloha k NV č. 362/2005 Sb., část I, bod 2., SO02: 4NP B4-5". V kapitole 3.3. Upozornění na nedostatky v dodržování požadavků na BOZP při provádění prací na staveništi nebo v nedodržování plánu - KOO informoval zhotovitele o nově nalezených nedostatcích v oblasti BOZP: "Včera mezi 7-8 hodinou vznikl těžký pracovní úraz pádem do výtahové šachty. Požaduji Zhotovitele [REDAKCE] aby odstranila všechny závady na stavbě do konce dnešní pracovní doby!!!

1. Zakrýt na SO 02: všechny otvory proti pádu které nejsou: 1NP B3-4, 3NP B3-4, 4NP B3-4, 5NP

B3-4!!!

2. Zabezpečit výtahovou šachtu přídrátovanou kari sítí, nebo dřevěným zábradlím a jeho kombinací, SO 02:4NP B4-5!!!
3. Uklizení nepořádku na celé stavbě!!!

Nová opatření pracovní úraz: Na dnešním KD KOO BOZP, že firma [redacted] vyčlení pracovníka, který bude na stavbě BD 4 Dvory 2x denně kontrolovat zabezpečení BOZP - zakrytí všech otvorů v podlaze dřevěnou deskou, která bude zabezpečena proti pohybu, zabezpečení proti pádu do výtahové šachty dřevěným zábradlím, nebo přídrátovanou kari sítí, nebo jejich kombinací. Zajištění proti pádu na všech terasách zábranou 1,5 metru od kraje, nebo zábradlím. Zajištění vchodů na balkony zábranou 1,5 m od kraje pádu."

Kontrolních dnů koordinátora BOZP se v termínech 21. i 28.1.2025 účastnily subjekty (:

- [redacted] - koordinátor BOZP na staveništi
- [redacted] - zadavatel stavby (spolu s [redacted])
- [redacted] - hlavní zhotovitel - monolitické konstrukce
- [redacted] zhotovitel - zemní práce
- [redacted] - zhotovitel - kompletní dodávka a montáž venkovních výplní otvorů na zakázku
- [redacted] zhotovitel - kompletní dodávka a montáž UTI a ÚT (izolace)
- [redacted] zhotovitel - kompletní provedení VZT dle PD SO 03 a SO 02
- [redacted] - zhotovitel - kompletní provedení silnoproudu, slaboproudu, přípojky NN objektů SO 02 a SO 03 a rozvodů VO

Kontrolní zjištění:

1. Kontrolou bylo dne 27.1.2025 zjištěno, že [redacted] zaměstnanec kontrolované osoby [redacted] konal práci elektromontéra (drážkování kabelových tras, vysekávání kabelových šliců, vykruzování kapes pro EI krabice, úklid sutě a další stavební přípomoci) na staveništi "Bytové domy Čtyři Dvory", E. Rošického, České Budějovice, ve 4. a 5. nadzemním patře v objektu SO 03, bez toho, aby byl zajištěn proti pádu z výšky cca 13 - 16 m (viz. č.j. 3629/5.42/25-2 Fotografická dokumentace). Při výkonu práce dne 27.1.2025 kolem 7:40 hodin při stěhování nářadí a materiálu ze 4. nebo 5. patra budovy při navíjení 50m prodlužovacího kabelu na cívku, kdy kabel byl veden nezajištěným vstupem výtahové šachty do 1. nadzemního podlaží, kde byl umístěn rozvaděč, zaměstnanec [redacted] spadl do výtahové šachty a pádem si způsobil závažný pracovní úraz spojený s hospitalizací v Nemocnici České Budějovice a.s. delší než 5 dní.

Tím, že [redacted] jako kontrolovaná osoba nepřijala technická ani organizační opatření k zabránění pádu z výšky nebo propadnutí na pracovišti a přístupové komunikaci, pokud leží ve výšce nad 1,5m nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka přesahuje 1,5m podle §3 odst. 1, písm. b), nařízení vlády č. 362/2005Sb. přednostně pomocí prostředků kolektivní ochrany, kterými jsou zejména technické konstrukce podle §3 odst. 2, Nařízení vlády č. 362/2005Sb., ani prostředky osobní ochrany, kterými jsou osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu podle §3 odst. 3, Nařízení vlády č. 362/2005Sb., porušil povinnost organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti a aby byl chráněn proti pádu nebo zřícení podle §5 odst. 1, písm. c), zákona č. 309/2006Sb.

- § 5 odst. 1 písm. c) zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
- § 3 odst. 1 písm. b) nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
- § 3 odst. 2 nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

Poučení:

Kontrolovaná osoba může ve smyslu ustanovení § 13 kontrolního řádu podat oblastnímu inspektorátu práce námitky proti kontrolnímu zjištění ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole. Námitky se podávají písemně, musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním. V opačném případě budou námitky zamítnuty jako nedůvodné.

České Budějovice dne 24.03.2025

Za oblastní inspektorát práce:

Mgr. David Kostohryz
Digitálně podepsal
Mgr. David Kostohryz
Datum: 2025.03.25
06:32:40 +01'00'

Mgr. David Kostohryz
vedoucí kontrolní skupiny

Richard Ptáčník
Digitálně podepsal
Richard Ptáčník
Datum: 2025.03.25
06:45:55 +01'00'

Bc. Richard Ptáčník
inspektor

Monika Dohnalová
Digitálně podepsal
Monika Dohnalová
Datum: 2025.03.25
06:26:50 +01'00'.....

Mgr. Monika Dohnalová
inspektor

Tomáš Musil
Digitálně podepsal Tomáš
Musil
Datum: 2025.03.25 07:12:18
+01'00'

Ing. Tomáš Musil
inspektor

Rozdělovník:

1x kontrolovaná osoba

1x oblastní inspektorát práce