

Oblastní inspektorát práce
pro Jihočeský kraj a Vysočinu

FOTODOKUMENTACE

č.j.: 23818/5.41/23-15
sp.zn.: I5-2023-1305

Kontrolovaná osoba:

Název subjektu/Jméno: **AMG - Karel Pícha, s.r.o.**
Sídlo: **Panuškova 744, Světlá nad Sázavou, 582 91**
IČ: **27480925**

Datum a doba zhotovení fotodokumentace:
dne 21.7.2023 od 8:30 hod do 10:20 hod.

Označení a adresa snímaného prostoru: Obrobná společnosti AMG - Karel Pícha, s.r.o., Panuškova, Světlá nad Sázavou

Fotografovaný objekt - Prostor úrazu mezi soustruhem a strojem na dělení materiálu

Legenda:

Fotografie č.:

- 1 - Celkový pohled na pracoviště (vpravo soustruh SV18RA, vlevo dělicí stroj tyčového materiálu pod kterým je umístěno kolečko)**
- 2 - Pohled na soustruh s vyčnívajícím dorazem (dodatečně namontovaný šrafovaný kryt)**
- 3 - Pohled na doraz soustruhu ze shora (patrná pevná a pohyblivá část dorazu)**
- 4 - Pracoviště č. 4 - malá pila s umístěnou bednou na odpad**

V Jihlavě , dne 05.10.2023

Ing. Stanislav
Dvořák

Digitálně podepsal Ing.
Stanislav Dvořák
Datum: 2023.10.05
11:04:02 +02'00'

Ing. Stanislav Dvořák
vedoucí kontrolní skupiny

Seznam obrázků



Obrázek 1 - Celkový pohled na pracoviště (vpravo soustruh SV18RA, vlevo dělicí stroj tyčového materiálu pod kterým je umístěno kolečko)



Obrázek 2 - Pohled na soustruh s vyčnívajícím dorazem (dodatečně namontovaný šrafovaný kryt)



Obrázek 3 - Pohled na doraz soustruhu ze shora (patrná pevná a pohyblivá část dorazu)



Obrázek 4 - Pracoviště č. 4 - malá pila s umístěnou bednou na odpad